

Zusammenfassung der Protokollbögen

Cluster	lfd. Nr.	Datum (2026)	Ortsteil	Sachverhalt/Vorschlag	genaue Örtlichkeit	Notizen, Erkenntnisse bei Besichtigung	Datum Bes.	Bewertung vom Sachverständigen	Beteiligung: öffentl. Träger, Privatpersonen, usw.	Maßnahme	Begründung der Maßnahme	Ergebnis	Status: e/o/iB/nr
1	101	01.07.	Dalldorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, Büsche bis zu 2,5 m hoch- Sichtfelder stark eingeschränkt	Dalldorf, Dreieck zwischen Straße nach St. Omer und Straße nach Meußließen	Büsche runterschneiden, tlw. auch bis zum Erdboden.	14.10.26						
1	102	01.07.	Dalldorf	Vorfahrtsregel unbeachtet, Aufbringung von Haifischzähnen auf die Fahrbahn bei rechts vor links	Dalldorf, alle Straßen: rechts vor links - speziell auch an den Abzweig der Straßen nach St. Omer und der Straße nach Meußließen	Vorfahrt mit Verkehrsschildern regeln. Schild Vz. 205 (Vorfahrt gewähren) aus Richtung St. Omer setzen. Nur negative Beschilderung. Ortstafel aus Ri. St. Omer muss weiter ins Dorf versetzt werden.	14.10.26						
1	103	01.07.	Dalldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen von Dallahn und Grabau	Dalldorf, Ortseingang von Dallahn und Grabau	keine Maßnahme notwendig weil Kurve bereits zur Geschwindigkeitsreduzierung auffordert. Im Bereich Spielplatz Tempo 30 einrichten lassen. Klären mit Anwohner, ob Ortstafel hinter den Friedhof versetzt werden sollte.	14.10.26						
1	104	01.07.	Grabau	1. Überhöhte Geschwindigkeit, im Dorf und auch außerhalb, 2. Sturzgefahr, Straße außerhalb hat einen Absatz zum Bankett	Grabau, Straße "Am Spielplatz" in Richtung B71 auch außerorts	Auf K16 Tempo 30 mit Zusatzschild "Kinder" im Bereich Spielplatz und Bushaltestelle beantragen. Zusätzlich über Ecke auch für die Straße Am Spielplatz	14.10.26						
1	105	01.07.	Grabau	Abgestellte Fahrzeuge außerorts auf Grünstreifen Seitenraum (bei Sola Bonum)	Grabau, Straße "Am Spielplatz" in Richtung B71 auch außerorts	am 21.10. noch einmal anfahren	14.10.26						
1	106	01.07.	Grabau	Verkehrsberuhigter Bereich oder streckenbezogenes Tempo 30 am Spielplatz	Grabau, Straße "Am Spielplatz" in Richtung B71	siehe Pos. 104	14.10.26						
1	107	01.07.	Grabau	Verkehrsberuhigung, Schwellen in der Straße am Spielplatz	Grabau, Straße "Am Spielplatz" in Richtung B71	wird wegen Schwerlastverkehr nicht empfohlen	14.10.26						
1	108	01.07.	Dalldorf	Verkehrsberuhigung, Aufstellung von Geschwindigkeitsdisplays	Ortschaften Grabau, Dalldorf, Nestau, Dallahn	erscheint sinnvoll	14.10.26						
1	109	01.07.	Grabau	Sturzgefahr, häufig ausgefahrene Seitenräume, andere Befestigung bspw. Rasengittersteine	Grabau, Weg zur Biogasanlage	Bauunterhaltung und ggf. Bankett bearbeiten (mit Beton - relativ teuer)	14.10.26						
1	110	01.07.	Grabau	Unübersichtlicher Straßenbereich, Verkehrsspiegel an Kreisstraße	Grabau, vom Moorweg zur K16	linksseitig Hecke bis zum Briefkasten wegnehmen oder ggf. reicht auch nur runterschneiden auf 80 cm	14.10.26						
1	111	01.07.	Grabau	Schlechte Einsehbarkeit, zu hohe Hecke	Grabau, Unter den Eichen 10	Eigentümer ist informiert und wird tätig	14.10.26						

1	112	01.07.	Dalldorf	Schlechte Einsehbarkeit, zu hoher Bewuchs im Kurvenbereich außerorts	Straße von St. Omer nach Dalldorf	öffentlicher Bereich - wird ausgeschnitten	14.10.26
1	113	01.07.	Grabau	Überhöhte Geschwindigkeit, streckenbezogenes Tempo 30 in Ortsmitte	Grabau K16, innerorts	nicht realistisch	14.10.26
1	114	01.07.	Grabau	Allgemeine verkehrsberuhigende Maßnahmen zur Einhaltung von Tempo 50	Grabau K16, innerorts	wird tlw. auch mit Pos. 108 und 116 abgedeckt	14.10.26
1	115	01.07.	Grabau	Verkehrsberuhigende Maßnahme, Ampel mit automatischer Schaltung/ Fußgängerüberweg	Grabau, K16 innerorts	nicht möglich, weil rechtlich nicht (mehr) erlaubt	14.10.26
1	116	01.07.	Grabau	Verkehrsberuhigende Maßnahme, Blitzer aufstellen, ggf. mobil	Grabau, K16 innerorts	sollte umgesetzt werden	14.10.26
1	117	01.07.	Grabau	Verkehrsberuhigende Maßnahme, durch Verschwenkung von Straßenverläufen	Grabau, Nestau, Dallahn, Dalldorf	bei Erneuerung der Kreisstraße den Vorschlag ggf. umsetzen	14.10.26
1	118	01.07.	Grabau	Überhöhte Geschwindigkeit, vor Ortsschildern bereits Tempo 70 einrichten	Grabau, Kreisstraße 16	Tempo 70 nur möglich, wenn Ortstafel schlecht einsehbar ist. Dies ist hier nicht gegeben	14.10.26
1	119	01.07.	Grabau	Ballfangnetze für den Spielplatz Grabau	Grabau, Spielplatz	wäre sinnvoll, sollte aber Aufgabe der Dorfgemeinschaft sein (Kosten ca. 5T €)	14.10.26
1	120	01.07.	Grabau	Heckenrückschnitt Ausgleichsfläche durch Windparkbetreiber	Grabau, Dammneitzer Weg zur K16 (Kreuzungsbereich, altes Brennereigelände)	ist am 14.10.26 schon erledigt	14.10.26
1	121	01.07.	Grabau	Schild Achtung Ausfahrt/Hofausfahrt	Grabau, von Dallahn kommend Ortseingang Grabau (K16)	Beaantragen in Kombination mit Tempo 30 für den Spielplatz	14.10.26
1	122	01.07.	Dalldorf	Wirtschaftsweg ausbessern für Radverkehr	Wirtschaftsweg zwischen Dalldorf und Gut Göddenstedt	Lunken punktuell ausbessern mit Mineralgemisch, örtliche Landwirte einbinden für Ausbringung	14.10.26
1	123	01.07.	Dallahn	Verschattung Laterne, Eiche bei Laterne ausästen oder Laterne versetzen	Dallahn, Ortsmitte an Kreisstraße 16	Laterne auf max. 5m Höhe einkürzen und Kopf ca. 2m auslagern (Peitsche) Richtung K16	14.10.26
1	124	01.07.	Dallahn	1. allgemeine verkehrsberuhigende Maßnahmen z.B. Verkehrsinsel, Gefahrzeichen (es wird zu schnell gefahren) 2. Blitzer	Dallahn, Kreisstraße 16	aus Richtung Teyendorf: 2 Fahrbahneinengungen (aufgedübelt) versetzt platzieren. Kaum Verkehrsaufkommen während der 20 min. Besichtigung	14.10.26
1	125	01.07.	B71	Gefahrenstelle B71: 1. Seitenraum ausreichend mähen 2. Geschwindigkeiten vor Krz.-Bereich reduzieren 3. Kreisel statt Kreuzung	Kreuzungen B71 Suhlendorf/Batensen u. Suhlendorf Nestau	zu 1. und 2. wird bei Baulastträger beauftragt, zu 3. Beurteilung/Bewertung durch Andreas Dobslav erforderlich	21.10.26 x
1	126	01.07.	B71	Gefahrenstelle B71: Abbiegespuren auf B71	Kreuzungen B71 Suhlendorf/Batensen u. Suhlendorf Nestau	Sollte beim Baulastträger beantragt werden	21.10.26

1	127	01.07.	Nestau	1. Beleuchtung an Bushaltestelle an Kreisstr. aus Ri. Suhlendorf 2. Bushäuschen fehlt auf der Seite 3. Bushaltestelle Nestauer Siedlung ohne Beleuchtung und Unterstand 4. bitte keine Verschwenkung oder Schwellen an den Ortseingängen	Nestau/ Nestau Siedlung entlang der Kreisstraße 16	zu Pos. 1+2; Im ersten Schritt Beleuchtung bauen	14.10.26
1	128	01.07.	Nestau	Wirtschaftsweg ausbessern	Weg Nestau Siedlung nach Göddenstedter Mühle	wird von den Anliegern nicht gewünscht	14.10.26
1	129	01.07.	Dalldorf	Verkehrsberuhigende Maßnahmen, Lieferfahrzeuge zu schnell auf Straße Zum Brodack	Dalldorf, Zum Brodack	Ortstafel neu setzen	14.10.26
1	130	29.06.	Dallahn	Kreisstr. 16 zu schmal, Verbreiterung K16 für Radfahrer und Begegnungsverkehr	Kreisstraße 16 komplett, zwischen Dallahn und Gut-Göddenstedt	Widerspruch zu Pos. 131	14.10.26
1	131	01.07.	Dallahn	keine Verbreiterung der K 16, Tempo auf 80	Kreisstraße 16 zwischen Dallahn und Gut Göddenstedt	Tempo 80 wird empfohlen mit Pos. 130 abgewogen	14.10.26
1	132	01.07.	Grabau	Radweg von Grabau nach Suhlendorf	Grabau Dalldorf nach Suhlendorf entlang der Kreisstraße 16	Ist in Planung des Landkreises	14.10.26
1	133	01.07.	Grabau	abgesacktes Pflaster, Abwasserschächte/ RW-Schächte abgesackt	Grabau, Dorfstraße 9, OD K16	Weitergabe an Straßenmeisterei jedoch RW- Schächte nicht feststellbar	14.10.26
1	134	02.07.	St. Omer (Dalldorf)	Verkehrsberuhigende Maßnahmen, im Bereich Kurve/ Hofzufahrt St. Omer	St. Omer, Hof Nieschulze	Vekehrsschilder erneuern (Weiler-Schild und Tempo 50)	14.10.26
2	201	02.07.	Batensen	In der scharfen Kurve (L265) am Ortsanfang, aus Richtung Suhlendorf kommend, wird mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren	Batensen, scharfe Kurve nach Ortseingang auf der L265	50 km/h werden aber meist eingehalten, ansonsten siehe Pos. 202	14.10.26
2	202	02.07.	Batensen	Gefahr durch Berührung großer Fahrzeuge, Verkehrsspiegel in der scharfen Kurve von Suhlendorf kommend aufstellen	Batensen, scharfe Kurve nach Ortseingang auf der L265	Geräusche erzeugende Markierung in der Fahrbahnmitte, ...mit den Anliegern vorher abstimmen	14.10.26
2	203	29.06.	Batensen	Überhöhte Geschwindigkeit, Ortseinfahrt aus Richtung Rosche. Fahrzeuge bremsen oft erst nach dem Ortschild ab. Vorschlag wie in Dänemark: Schwellen einbauen oder Fahrbahnteiler	Batensen Ortseingang (L265) aus Richtung Rosche kommend	Schwellen auf Landesstr. werden behördlich nicht realisiert	14.10.26
2	204	02.07.	Batensen	Gefahrenstelle, Querungshilfe der L265 mit Fahrbahnteiler zum Radweg	Batensen Ortsausgang (L265) in Richtung Rosche	Vekehrsaufkommen relativ gering, Notwendigkeit/Dringlichkeit wird nicht gesehen	14.10.26
2	205	02.07.	Groß Ellenberg	Überhöhte Geschwindigkeit B71 innerorts, Fahrbahnteiler an beiden Ortseingängen und Ortschilder beidseitig weiter herausnehmen	Groß Ellenberg, beide Ortseingänge an der B71	Ortstafeln stehen gemäß der StVo korrekt	14.10.26

2	206	02.07.	Groß Ellenberg	Bushaltestelle an der B71 aus Richtung Növenthien schlecht sichtbar - zu hohe Geschwindigkeiten - OD B71 Blitzer aufstellen - Querungshilfe würde Geschwindigkeiten drosseln - Blitzer wieder in Betrieb nehmen	Groß Ellenberg, B71 innerorts	Abfrage der Haltestellennutzung bei Buslinienbetreiber. Temporärer/mobiler Blitz sollte beauftragt werden. Fester Blitzer wird behördlich nicht wieder aktiviert	14.10.26
2	207	02.07.	Groß Ellenberg	Überhöhte Geschwindigkeit, Tempo 30 in der OD B71 - Lärmbelästigung	Groß Ellenberg, B71 innerorts	Lärmmessung und Tempo 30 beauftragen	14.10.26
2	208	02.07.	Groß Ellenberg	Gehwegschaden, Gehweg beschädigt im Bereich Hof Heinze an der Dorfstraße	Groß Ellenberg Ortsdurchfahrt von Abzweig B71 in Richtung Klein Ellenberg/ Suhlendorf	sollte bei Straßensanierung mit aufgegriffen werden. Frage auf welcher Seite der Gehwegen liegen sollte.	14.10.26
2	209	02.07.	Klein Ellenberg	Gefahr durch Berührung großer Fahrzeuge, Fahrbahn der Dorfstraße zu schmal - Busse und Traktoren kommen bei Gegenverkehr schlecht um die 90°-Kurve	Klein Ellenberg Ortseingang aus Richtung Suhlendorf	Abknickende Vorfahrten in beiden Kurven/Kreuzungen einrichten und damit die Verkehrsführung deutlicher machen.	14.10.26
2	210	02.07.	Klein Ellenberg	Überhöhte Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich Abzweig Gavendorf, Bäume müssten Rückschnitt erhalten, Winterdienst verbessern	Klein Ellenberg Ortsdurchfahrt und Abzweig nach Gavendorf	Baumrückschnitt ist bereits in Arbeit Ziel wird zus. auch mit Pos. 209 erreicht	14.10.26
2	211	02.07.	Güstau	Rondell bei der Bushaltestelle wird falsch genutzt - Vorfahrtsregel Ortsdurchfahrt nach Bockholt nicht erkennbar - Zufahrt außerorts im Bereich Kreuzung Növenthien- Kölau (Abzweig Güstau) Vorfahrt regeln	Güstau Ortslage und Kreuzung außerhalb des Ortes nach Suhlendorf	Aus Solkauer Ri. (Wald) kommend ein Vorfahrtachtenschild platzieren (nur negative Beschilderung mit Vz 205) zum letzten Pkt.: Vorfahrtsregelung mit Beschilderung einrichten	14.10.26
2	212	02.07.	Kölau	Überhöhte Geschwindigkeit, Ortsdurchfahrt Suhlendorf-Bockholt - besonders an den Ortseinfahrten	Kölau Ortsdurchfahrt Suhlendorf-Bockholt	4x Tempo 30 Schilder aufstellen im Bereich des Spielplatzes. Auf der Hauptstraße 2x Schriftzug "30", zus. zwei weitere Spielgeräte (bspw. kleine Tore oder Baketballkorb) aufstellen.	14.10.26
2	213	02.07.	Növenthien	Überhöhte Geschwindigkeit, B71 innerorts - insbesondere LKWs reduzieren erst in der Kurve. Öfter Blitzer aufstellen lassen	Növenthien B71 innerorts	Wird beantragt	14.10.26
2	214	02.07.	Növenthien	Überhöhte Geschwindigkeit, B71 Ortseingang aus Richtung SAW optischer Hinweis z.B. Baum und Leitplanken	B71 Ortseingang Növenthien aus Richtung Salzwedel	besteht kein schlüssiger Lösungsansatz	14.10.26
2	215	02.07.	Növenthien	Überhöhte Geschwindigkeit, Tempo 30 auf der B71 innerorts - Lärmbelästigung	Növenthien B71 innerorts	Tempo 30 aus Lärmschutzgründen beantragen	14.10.26

2	216	02.07.	Növenthien	Unübersichtlicher Straßenbereich, Richtung SAW ist die B71 schlecht einsehbar, wenn man aus der Wohnstraße (Nord-Ost) kommt ist für den ausfahrenden Verkehrs die Kurve nach links schlecht einsehbar	Növenthien B71 innerorts, Einmündungsbereich der ersten Wohnstraße bei Hs.-Nr. 48 auf die B71	Straßenmeisterei soll die Sichtdreiecke überprüfen und künftig weitflächiger das Gras mähen	14.10.26					
2	217	02.07.	Növenthien	Überhöhte Geschwindigkeit, vor Ortsschildern bereits Tempo 70 einrichten	B71, beide Ortseinfahrten nach Növenthien	Ortstafel ist rechtzeitig und gut einsehbar, deshalb ist Tempo 70 nicht begründbar und nicht umsetzbar	14.10.26					
2	218	02.07.	Növenthien	Gefahrenstelle Gehweg, Bordstein auf der Nordseite der B71 im Bereich der Querungshilfe ist nicht (mehr) abgesengt. War kurzfr. Baumaßn. nach Überschwemmung Anliegergrundstück	Növenthien B71 innerorts, bei der vorhandenen Querungshilfe	bereits erledigt	14.10.26	Landesstraßenmeisterei Holdenstedt	Bordstein absenken	Barrierefreiheit	Bordstein abgesenkt, am 18.08.2026 von Landesstraßenmeisterei	
2	219	02.07.	Növenthien	Unübersichtlicher Straßenbereich, Hofausfahrten bei drei Grundstücken Verkehrsspiegel aufstellen - 1. Ortseingang aus Richtung Uelzen erste Hofeinfahrt schlecht einsehbar - 2. zwischen Hs.-Nr. 51 und 53 Hofausfahrt schlecht einsehbar - 3. Kreuzung B71- Nestau- Kölau) von Norden auffahrend B71 schlecht einsehbar	Növenthien B71 innerorts, Ortsdurchfahrt	zu 1. Spiegel (groß) sinnvoll. Weitere Ausfahrten würden mit Tempo 30 vermutlich erledigt	14.10.26					
2	220	02.07.	Növenthien	Unfallgefahr Radweg, Radweg an der B71 besser räumen, Laub, tlw. zugewachsen, Winterdienst verbessern	Radweg an der B71 im Ort	Klären, ob die Reinigung mitauftragt wurde bei Fa. Kapmann	14.10.26					
2	221	02.07.	Növenthien	Überhöhte Geschwindigkeit, gesamter Ort Tempo 30 - insbesondere Richtung Nestau, nicht nur auf der B71	gesamt Növenthien	Erneuter Antrag beim LK (Herr Schild) stellen. Erstantrag wurde abgelehnt	14.10.26					
2	222	02.07.	Növenthien	Überhöhte Geschwindigkeit, Busse und Trecker zu schnell - schlecht einsehbar Ri. Nestau nach Abzweig B71, Tempo 30	Növenthien innerorts, Straße Richtung Nestau	siehe Pos. 221	14.10.26					
2	223	02.07.	Növenthien	Bushaltestellennutzung; Busse halten tlw.an Hofzufahrt Nr. 4, müssten aber gegenüber Nr. 3 (Haltestelle Büsch) oder bei Nr. 1 (Haltestelle Flasche) halten. Nutzung Haltest. bei Feuerwehrhaus unklar	Növenthien innerorts, Bushaltestellen bei Hs.-Nr. 3, 1 und Feuerwehrhaus	Klären, wo die unterschiedlichen Buslinien aktuell Haltestellen benötigen. Diese dann entspr. beschildern	14.10.26					
2	224	02.07.	Növenthien	Unübersichtlicher Straßenbereich, von Kölau kommend ist die B71 in Richtung Uelzen schlecht einsehbar - Verkehrsspiegel	Növenthien B71 innerorts, Kreuzung B71- Nestau- Kölau	unübersichtlich nur aus dem Ort kommend in Ri. Kölau - hier wäre ein Spiegel möglich. Würde bei Realisierung Tempo 30 vermtl. entfallen	14.10.26					
2	225	02.07.	Növenthien	Unfallgefahr Radweg, Beschilderung der Radwegführung für die Radfahrer auf dem Radweg	Einmündungsbereich von Növenthien kommend in den Kirchweg/B71	2 Piktogramme auf dem Radweg aufbringen	14.10.26					

2	226	02.07.	Növenthien	Unfallgefahr Radweg, Schild in der Kurve für Radfahrer verdeckt	Ortseingang von West - Einmündungsbereich Salzwedeler Straße	nicht klar welches Schild gemeint ist	14.10.26	
2	227	02.07.	Növenthien	Durchfahrtsverbot, Schild "LKW-Fahrverbot" ausgeblichen - erneuern?	B71 außerorts, Einmündungsbereich Salzwedeler Straße aus Richtung Suhlendorf	ist bereits erneuert	14.10.26	Schild ausgetauscht am 24.08.2026 vom Bauhof Rosche
2	228	02.07.	Növenthien	Durchfahrtsverbot, Salzwedeler Straße von Suhlendorf bis Növenthien für PKW und LKW sperren - nur für Fußgänger und Radfahrer sowie landw. Verkehr	Weg von Növenthien nach Suhlendorf (Salzwedeler Str. - ehemals Kirchweg)	Klären im Gemeinde- und SG- Rat	14.10.26	
2	229	02.07.	Növenthien	Überholverbot notwendig, auf B71 in Richtung SAW ab großer Kurve bis Waldanfang	B71 außerorts, Ortsausgang Növenthien in Richtung Salzwedel	siehe Pos. 230	14.10.26	
2	230	02.07.	Növenthien	Unübersichtlicher Straßenbereich, Krz./Abzweig auf B71 aus Richtung Grabau schlecht einsehbar, Tempo 70 auf B71 einrichten	B71 außerorts, in Richtung Salzwedel, Bereich Abzweig/Krz. links in Richtung Grabau	Überprüfung der Sichtdreiecke und Tempo 70 + Überholverbot beantragen	14.10.26	
2	231	02.07.	Növenthien	Gefahrenstelle bei Dunkelheit, 3 Laternen an der B71 gehen nicht	Növenthien, B71 innerorts (Ortsdurchfahrt)	Stromkabel unter der B71 defekt, muss erneuert werden	14.10.26	
2	232	02.07.	Batensen	Durchfahrtsverbot, LKWs befahren den Weg zur Göddenstedter Mühle immer noch trotz Schild an dem Abzweig an der L265	Batensen, Weg zur Göddenstedter Mühle	Verblasstes zweites Schild bei Peters erneuern! Bei beiden Schildern fehlt die Freigabe für Landwirtschaft. Erstes Schild vor die Hecke ziehen. Ein drittes Schild aus Rosche kommend aufstellen. Zus. Erkenntnis: Ortstafel am Ortseingang von Nestau (Wald) kommend beauftragen.	14.10.26	
2	233	02.07.	Suhlendorf	Einbahnstraßenregelung, Durchfahrt entgegen der Einbahnstraße für Radfahrer erlauben	Suhlendorf, Neumarkt	eher nicht zu empfehlen weil dadurch zus. Gefahrenmomente (bspw. beim Ausparken der PKWs) provoziert werden könnten	21.10.26	

2	234	01.07.	Groß Ellenberg	1. Verkehrsinseln beidseitig Ortsdurchfahrt auf B71 - 2. Querungshilfe B71 für Nutzer des Radweges Suhlend. nach Rosche - 3. zu hohe Geschwindigkeiten, mehr Sicherheit durch Beleuchtung an B71 - 4. Ortsschilder an B71 wieder vorversetzen (war schon einmal, wurde wieder rückgängig gemacht) - 5. Tempo 30 auf B71 (wie in Handstedt II u. Gr. Liedern, gleiches Verkehrsaufkommen) - 6. Unfallgefahr Fußweg Dorfstraße, reparieren oder erneuern - 7. "Kirchweg" sperren für den Durchgangsverkehr von und nach Suhldorf	Gr. Ellenberg Ortslage	Zebrastreifen als Querungshilfe für Bushaltestelle und Fahrradweg prüfen. Querungsbedarf im Vorfeld klären (Zählung beauftragen). Sonderposten: Ortstafel am Orseingang, von Klein Ellenberg kommend, nach vorne versetzen.	14.10.26	
3	301	08.07.	Klein Malchau	Überhöhte Geschwindigkeit, Tempo 30- streckenbezogen, verkehrsberuhigende Maßnahmen- Ortseingänge verengen (siehe Skizze)	Klein Malchau, Ortsdurchfahrt	Empfehlung zur Anschaffung eines mobilen Verkehrsdisplays (Marke RTB möglichst auf Kleinanhänger)	21.10.26	Empfiehl diesen Typ (mit Stativ) wg. der praktikablen und einfachen Umsetzungsmöglichkeit
3	302	08.07.	Klein Malchau	Bushaltestelle und Busanbindung unzureichend, auf Bus an B493 angewiesen/ mit Handicap Gehbehinderung, keine Beleuchtung an Bushaltestelle, Zuwegung über Verbindungsstraße unbeleuchtet- Beleuchtung erwünscht, ggf. Rufbus oder Umverlegung der Haltestelle	Klein Malchau und Str. zur Haltestelle B493	Antrag beim NLSTBV Lbg. stellen für rollstuhlgerechte Herrichtung der Bushaltestellen. Dies mit Heinweis auf die konkret betr. Person. Ein vorheriger Antrag von Frau Klingbiel an die Gemeinde wäre dabei hilfreich	21.10.26	
3	303	08.07.	Klein Malchau	Winterdienst, wird unzureichend bis gar nicht durchgeführt	Klein Malchau	Wird beim Bauhof (SG) platziert	21.10.26	
3	304	08.07.	Rassau	Überhöhte Geschwindigkeit, 1. Kreuzungsbereich Altes Dorf/ Molbath verkehrsberuhigende Maßnahmen und Einsehbarkeit auf B71 verbessern 2. B71 innerorts Tempo 30	1. Kreuzungsbereich Altes Dorf/ Straße aus Molbath und 2. Rassau B71 innerorts	zu 2. Zu wenige Anwohner für Tempo 30 (eher unrealistisch)	21.10.26	
3	305	08.07.	Rassau	Überhöhte Geschwindigkeit und schlechte Einsehbarkeit bei Einfahrt auf B71 (links abbiegen fast nicht möglich)	Rassau 3a auf B71	Klärung (Gemeinde mit Straßenbaulastträger), ob großer Spiegel möglich wäre	21.10.26	
3	306	08.07.	Rassau	Überhöhte Geschwindigkeit, verkehrsberuhigende Maßnahmen zur Einhaltung von Tempo 50 km/h	Rassau B71, innerorts	siehe Pos. 308 (mit Überholverbot sollte es auch zur Entschärfung kommen)	21.10.26	
3	307	08.07.	Rassau	Unübersichtlicher Straßenbereich, aus Richtung Molbath bei Auffahrt auf B 71 (Kuppe), auch zu hohe Geschwindigkeit	Rassau, Straße von Molbath auf B71	Die 2 Schilder Vz. 625 (scharfe Kurve) tiefer setzen wg. Sichtbehinderung. Straßenführung für rechtwinklige Zufahrt auf B71 aufbringen	21.10.26	

3	308	08.07.	Rassau	Überholverbot notwendig, B71 erster Kreuzungsbereich aus Uelzen kommend schlecht einsehbar bei Auffahrt auf B71	B71 Rassau, Überholverbot bereits vor Ortsschild einrichten	Überholverbot mit Matthias Schild abklären und beauftragen	21.10.26
3	309	08.07.	Rassau	Querungshilfe notwendig über B71 zu den Bekanntmachungskästen	B71 Rassau, Ortsdurchfahrt	Problem erkannt aber Querungshilfe auf B71 ist wenig realistisch - Nutzungsbedarf eher gering eingeschätzt.	21.10.26
3	310	08.07.	Schlieckau	1. Kreuzungsbereich Schlieckau (von Molbath) auf B71 mähen, zu hoher Bewuchs schlechte Einsehbarkeit 2. Verkehrsberuhigende Maßnahmen zur Einhaltung von Tempo 50 km/h (kein Tempo 30) bspw. Verengung der Fahrbahn, 3. Bushaltestelle an B71 ohne Beleuchtung (außerorts)	1. Schlieckau, Kreuzungsbereich B71/ Straße aus Molbath, 2. Schlieckau Ortsdurchfahrt, 3. Bushaltestelle an der B71	zu 2. Antrag Tempo 30 wäre doch sinnvoll, andere bauliche Maßnahmen nicht verhältnismäßig. Zu 3. Klären, ob die Bushaltestellen an der B71 noch benötigt werden --> Schilder ggf. abbauen.	21.10.26
3	311	08.07.	Wellendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, 1. abgebauter, stationärer Blitzer wieder aufstellen, 2. Verschwenkung der Ortseinfahrten und Querungshilfe auf B71 an Bushaltestelle, 3. streckenbezogenes Tempo 30 auf B71 innerorts, 4. Klein Schlieckau Auffahrt auf B71 wg. hoher Geschwindig. außerorts erschwert (Geschwindigkeitsreduzierung notw.), 5. Linksabbiegespur von B71 (außerorts) auf Weg nach Batensen	1.-3. Wellendorf B71, innerorts 4. B71 Schlieckau Richtung Wellendorf, 5. B71 Wellendorf Richtung Groß Ellenberg	Alter Fußweg (vom Roscher Weg bis Kl. Schlieckau) neu schottern. Notwendig für Nutzung (noch weiter ausformulieren)	21.10.26
3	312	08.07.	Wellendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Querungshilfe über B71 oder Bedarfsampel im Bereich der Bushaltestellen bzw. der gängigen Querung, Ort ist durch Bundesstraße getrennt	Wellendorf, B71 innerorts	Zunächst Tempo 30 beantragen, Ampel kann bei Ablehnung eine Alternative werden. Siehe auch Pos. 311	21.10.26
3	313	08.07.	Wellendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Schwelle zur Geschwindigkeitsreduzierung	Wellendorf, B71 innerorts	Nicht realisierbar, Maßnahme würde keine Genehmigung erhalten	21.10.26
3	314	08.07.	Wellendorf Klein Schlieckau	Überhöhte Geschwindigkeit, 1. Linksabbiegespur auf B71 oder Überholverbot und Tempo 70, 2. Zuwegung zum Radweg vor dem Graben direkt ggü. Ausfahrt Kl. Schlieckau verlegen	B71 außerorts, Siedlung Klein Schlieckau vor Ortseingang Wellendorf	Tempo 70 (bereits beantragt) sollte zus. mit Überholverbot kombiniert werden! Keine Zuwegung zum gr. Fahrradweg, besser Nutzung des bereits mit Straßenlaternen ausgebauten alten Weges.	21.10.26
3	315	08.07.	Wellendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, verkehrsberuhigende Maßnahmen, z.B. Fahrbahnverengung, Verkehrsinseln (Querungshilfe) Bereich Bushaltestelle	Wellendorf Ortseingänge, B71 innerorts, Bereich Bushaltestelle	Eine Ampel wäre günstiger und verhältnismäßiger als eine Querungshilfe	21.10.26

Tempo 70 vor Siedlung Klein Schlieckau von Rassau kommend vom Landkreis Uelzen angeordnet am 28.10.2026

3	316	08.07.	Wellendorf Klein Schlieckau	Ortsschild Richtung Klein Schlieckau versetzen (Ausfahrt mit landwirtschaftlichen Geräten von Kl. Schlieckau erschwert), B71 Abbiegespur Richtung Kl. Schlieckau	B71 Wellendorf außerorts, westlich des Ortsausgangs Wellendorf	Abbiegespur nicht verhältnismäßig wenn Tempo 70 und Überholverbot realisiert wird.	21.10.26
3	317	08.07.	Wellendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, 1. Einfahrt in Ort über Kreisstraße 5, Tempo 70 Schild versetzen, 2. Verkehrsspiegel Kreuzung Kreisstraße 5 und Straße vom Friedhof (schlechte Einsehbarkeit), zu hohe Hecke	1. Kreisstraße 5 Wellendorf außerorts aus Richtung Gavendorf, 2. Wellendorf innerorts Kreuzung Kreisstraße 5 und Straße vom Friedhof	zu 1. Schild Tempo 70 ist so korrekt platziert. zu 2. Hecke (rechtsseitig) auf max. 80cm herunterschneiden lassen (hierzu Anwohner kontaktieren), Verkehrsspiegel nach vorheriger Absprache mit Baulastträger beantragen.	21.10.26
3	318	08.07.	Wellendorf	1. Schlechte Einsehbarkeit von Straße am Spielplatz zur B71 und Verkehrsberuhigung in dieser Straße durch Schwellen/ Schildkröten oder sonst. bauliche Maßnahmen, 2. verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Kreisstraße 5 aus Gavendorf kommend, 3. verkehrsberuhigende Maßnahmen auf Straße am Friedhof	Wellendorf, 1. Straße Am Spielplatz 2. Kreisstraße 5 Ortsdurchfahrt Wellendorf 3. Straße am Friedhof	zu 1. Einsehbarkeit ist ausreichend, bzgl. Fahrradweg - Fahrradfahrer sollen zukünftig innerorts die Straße nutzen. Schwellen erscheinen nicht notw. weil Tempo 30 bereits eingerichtet. zu 3. keine Notwendigkeit erkannt	21.10.26
3	319	08.07.	Wellendorf	Weißer Leitpfosten zur Orientierung wieder setzen. Ausgefahrener Seitenraum in Wellendorf	Wellendorf, B71 innerorts	Leitpfosten verkehrsrechtlich nicht mehr möglich.	21.10.26
3	320	08.07.	Molbath	Schlechte Beleuchtung der Ortsdurchfahrt Molbath, kein befestigter Weg zur Bushaltestelle, ggf. Verlegung der Bushaltestelle Nähe Haustür	Molbath, Ortseingang von Schlieckau aus kommend	Tempo 30 im Bereich der neuen Bushaltestelle mit Spielplatz beantragen! Eine zus. Straßenlampe in der Verkehrsinsel in Ri. Ost - Wald/Wellend. Dringende Notwendigkeit von weiteren Maßnahmen wird nicht gesehen	21.10.26
3	321	08.07.	Molbath	Verkehrsberuhigung, 1. im Kurvenbereich (Schildkröten, Schwelle), 2. Dorfdreieck Vorfahrtsregelung für Auswärtige unklar	Molbath innerorts erste Linkskurve aus Richtung Schlieckau, 2. Dreieck mit Straße nach Klein Malchau (siehe Screenshot)	zu 1. Vorfahrtachtenschild versetzen in den Bereich des vorhandenen Spiegels zu 2. Vorfahrtsregelung in "rechts vor links" ändern wäre besser als zus. Schilder zu setzen. Verkehrsschau mit Matthias Schild (LK) ist erforderlich	21.10.26
3	322	08.07.	Molbath	Überhöhte Geschwindigkeit in allen Ortseinfahrten, verkehrsberuhigende Maßnahmen, Tempo 30 beim Spielplatz	Molbath innerorts, Ortseinfahrten und Spielplatz	Tempo 30 am Spielplatz beantragen! Siehe auch Pos. 320	21.10.26
3	323	08.07.	Wellendorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, Zufahrt zur Kreisstraße 5 aus Richtung "Straße am Spielplatz" (Abkürzung Suhldorf) ist schlecht einsehbar, Verkehrsspiegel aufstellen	Wellendorf innerorts, Kreuzung Straße am Spielplatz auf Kreisstraße 5	siehe Pos. 318	21.10.26

3	324	08.07.	Wellendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, 1. flächendeckendes Tempo 30 in Ortschaft 2. verkehrsberuhigende Maßnahmen an den Ortseinfahrten 3. Tempo 70 Schild auf Kreisstraße 5 weiter vor Ortseingang setzen	1. Wellendorf gesamt, 2. alle Ortseinfahrten (außer Friedhof), 3. Kreisstraße 5 aus Richtung Gavendorf	Pkt. 3 bereits abgehandelt, siehe auch Pos. 317	21.10.26
3	325	08.07.	Wellendorf	1. Überhöhte Geschwindigkeit, wieder festinstallierter Blitzer auf B71 innerorts aber weiterhin Tempo 50, 2. Querungshilfe im Bereich der Bushaltestellen	Wellendorf, B71 innerorts	Stellplatz für Blitzeranhänger ist eingerichtet und wird genutzt. Zu 2. Ampel wenn Tempo 30 nicht realisiert werden sollte.	21.10.26
3	326	09.07.	Wellendorf	1. verkehrsberuhigende Maßnahmen B71 und bessere Verkehrsüberwachung, 2. Gefahrsituation Kreuzung B71/K5 auch wg. zu hoher Geschwindigkeit, 3. Ergänzung von Fahrbahnmarkierungen im Bereich der B71	Wellendorf, B71 innerorts	zu 1. Wird beim LK beantragt. zu 3. Fahrbahnmarkierungen werden grundsätzlich innerorts nicht mehr vorgenommen	21.10.26
3	327	19.07.	Molbath	Überhöhte Geschwindigkeit, verkehrsberuhigende (bauliche) Maßnahmen an Einfahrten in den Ort Molbath sowie an der Bushaltestelle	Molbath, Ortseinfahrten Molbath, Bushaltestelle	siehe Pos. 322. Bauliche Maßnahmen scheinen nicht verhältnismäßig, ggf. mit Display Verkehrszählung durchführen.	21.10.26
3	328	24.07.	Wellendorf	1. Errichtung weiterer Straßenbeleuchtungen in der Straße am Spielplatz, 2. Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt K5, zusätzlich Schilder Schulweg und Feuerwehrausfahrt	1. Straße am Spielplatz, 2. Kreisstraße 5 innerorts	zu 1. Beleuchtung Spielplatz wird im Rat geprüft/besprochen. Zu 2. es gibt keine ausreichende Begründung für Tempo 30. Zus. Schilder nicht notwendig	21.10.26
3	329	31.07.	Wellendorf	1. Gefahrenbereich B71 außerorts, Linksabbiegespur auf Straße nach Batensen ("Messeschnellweg") notwendig, 2. Schmale Straße, Tempo 80 auf Kreisstraße 5 Richtung Gavendorf (außerorts), 3. bessere Unterhaltung von Wegen und Straßen für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer	1. B71 außerorts Richtung Groß Ellenberg, 2. Kreisstraße 5 Wellendorf nach Gavendorf, 3. Ortslage Wellendorf (siehe Screenshots)	zu 1. Einseitiges Überholverbot aus Ri. Wellendorf beantragen. zu 2. Aufgrund der Baumsituation könnte Tempo 80 beantragt werden. zu 3. wird eher als nicht notwendig gesehen (muss sonst konkreter beschrieben werden).	21.10.26
4	401	09.07.	Suhlendorf	Schulwegsicherung, Kreuzungsbereich wird von vielen Schüler gequert - Querungen verdeutlichen durch Markierungen evtl. Querungshilfe, Bürgersteigsteine absenken	Suhlendorf, Kreuzung Uelzener Straße - Schulstraße - Mühlenbergstraße	Abknickende Vorfahrt vom Mühlenberg rechts auf Ue.-Str. mit 2-facher Querungshilfe für Schüler. Leichte Verschwenkung der Ue.-Str. aus Ri. Gr. Ellenberg	21.10.26
4	402	09.07.	Suhlendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, L265 Ortseingang aus Richtung Soltendieck - Vorschlag Bodenschwellen - Fahrbahnteiler - kein Tempo 30	Suhlendorf, Bodenteicher Straße	Situation wird mit Antrag auf Tempo 30 entschärft	21.10.26

4	403	09.07.	Suhldorf	1. Querungshilfe beim Markant Markt auf der L265, 2.Verkehrsspiegel bei Auffahren auf die L265 aus der Straße Am alten Wehrturm, 3. gefährliche Parksituation Markant Markt	Suhldorf, Ortsdurchfahrt L265 Kreuzung Am alten Wehrturm und Markant Markt	zu 2. kein Spiegel notwendig. Querungshilfe ist vorhanden und ausreichend. Zu 3. Markierung auf Gehwegbereich aufbringen, um Gehweg von Parkfläche abzugrenzen.	21.10.26
4	404	09.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, es wird zu schnell gefahren, Tempo 30 auf der ganzen Strecke der OD L265 ggf. wegen Lärmschutz	Suhldorf, Ortsdurchfahrt L265 - Bodenteicher Straße und Bevensener Straße	Beantragung Tempo 30 (wg. Lärmschutz).	21.10.26
4	405	09.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, L265 innerorts durchgängig Tempo 30 (wg. Lärmbelästigung)	Suhldorf, Ortsdurchfahrt L265 - Bodenteicher Straße und Bevensener Straße	wie Pos. 404	21.10.26
4	406	09.07.	Suhldorf	Querungshilfe fehlt, auf der Ortsdurchfahrt L265 eine weitere zusätzliche Querung, z.B. Zebrastreifen bei ehemaligen Gasthaus Holtmanns schaffen	Suhldorf, L265 Ortsdurchfahrt	Rechtlich wg. der Kurvenlage nicht möglich.	21.10.26
4	407	09.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Bodenteicher Straße Blitzer aufstellen	Suhldorf, L265 innerorts, Bodenteicher Straße	Wird beim LK eingefordert	21.10.26
4	408	09.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Blitzer kaufen und von Gemeinde aufstellen - Dialogdisplay anschaffen	Suhldorf, Ortsdurchfahrt L265	Dialogdisplay mit integrierter Verkehrszählung (auf kl. Anhänger) anschaffen. Blitzer auf eigene Kosten zu teuer, Einnahmen würden beim LK landen - rechtlich zu kompliziert.	21.10.26
4	409	09.07.	Suhldorf	Schlechte Beleuchtung, 1. eine Straßenlaterne fehlt Ecke Berliner Str./ Im Loos, 2. eine Straßenlaterne fehlt Rautenbergstraße/ Wilhelm-Klipp-Straße	Suhldorf, Im Loos/ Berliner Straße und Rautenberg Str./ Wilhelm-Klipp-Straße	unter Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ist keine Verhältnismäßigkeit gegeben, zu 2. wäre ein Freischnitt eine Abhilfe	21.10.26
4	410	09.07.	Suhldorf	Schlechte Beleuchtung, im Drawehner Ring fehlt Laterne	Suhldorf, Drawehner Ring	Mind. 2 Laternen müssen nachgerüstet werden!	21.10.26
4	411	09.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, auf der L265 - Fahrzeuge fahren auf der anderen Seite der Querungshilfe	Suhldorf, L265 Bereich Grundschule	Fehlverhalten der Fahrzeugführer (müsste individuell angezeigt werden) - ist mit Maßnahmen nicht zu verhindern	21.10.26
4	412	09.07.	Suhldorf	Unfallgefahr Radweg, Radfahrer müssen neuerdings Vorfahrt beachten an der Nestauer- und Batensener Kreuzung - Die Autofahrer sollten die Vorfahrtachten und nicht die Radfahrer	Radweg B71 Suhldorf, außerorts	Verkehrsregel ist so korrekt - Kürzliche Anpassung der Rechtslage - kann durch Geimeinde und LK nicht beeinflusst werden.	21.10.26
4	413	09.07.	Suhldorf	Unfallgefahr Radweg, Radwegsschilder in Nestauer Straße müssten anders gestellt (vorgezogen) werden - die Fahrspur (Markierung) die auf die K16 vom Radweg führt ist zu gefährlich	Suhldorf, Radweg an der Nestauer Straße (K16 innerorts)	Verkehssachverständiger bestätigt die korrekte Aufstellung des vorhandenen Schildes. Ein Vorziehen wäre wg. Kreuzungsbereich irreführend	21.10.26

4	414	09.07.	Suhlendorf	Unfallgefahr im Kurvenberich, Straße "Am Biotop" von Ue.-Str. kommend, in Rechtskurve schlecht einsehbar und kein Fußweg vorhanden	Suhlendorf, Am Biotop	Als erste Maßnahme Bäume und Streucher beidseitig der Fahrbahn ausschneiden.	21.10.26
4	415	09.07.	Suhlendorf	Sturzgefahr Fußweg, es sollten mehr Bordsteinabsenkungen zur besseren Querung der Straßen für Rollator- und Rollstuhlfahrer eingerichtet werden	Suhlendorf, Bodenteicher Straße (Marktplatz) und Uelzener Straße	Die genauen Örtlichkeiten sollten bitte noch nachgemeldet werden	21.10.26
4	416	09.07.	Suhlendorf	Straßenseitenräume der Ortsverbindungswege und Wirtschaftswege sind zum Teil ausgefahren	Suhlendorf, Allgemein	wird regelmäßig von der Verwaltung der SG beauftragt. Konkrete Lge von Notwendigkeiten bei F. Helmke erfragen.	21.10.26
4	417	09.07.	Suhlendorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, von Raiffeisenstr. auf L265; beheizter Verkehrsspiegel notwendig (schon einer vorh.) - Ringstraße 15a Hecke im öffentlichen Straßenbereich zurückschneiden	Suhlendorf, Einmündungsbereich L265/ Raiffeisenstraße und Im Suhl vor dem Tore	Wäre mit Tempo 30 auch entschärft. Hecke ist bereits geschnitten	21.10.26
4	418	09.07.	Suhlendorf	1. Rückschnitt von Hecken: Rautenberg- Mühlenberg- Waldstraße 2. Kurve im Bereich der Einmündung Uelzener Str. L265 ist zu eng - auch bei Einfahrt in die Uelzener Straße 3. Erweiterung der Tempo 30- Zone auf L265 bis zum Sportplatz 4. Markant Markt ist die Kreuzung bzw. L265 zugeparkt im Bereich der Querung 5. abknickende Vorfahrt von der K16 auf die L265 (Am Alten Wehrturm) 6. Uelzener Straße auf Marktplatz - Ecke schlecht einsehbar bei Querung ggf. Tempo 30	Suhlendorf, Allgemein	zu 5. abknickende Vorfahrt rechtlich nicht möglich (wg. K.- vs. Landesstr.) zu 4 u. 6. Tempo 30 bei anderen Pos. bereits berücksichtigt zu 2. siehe auch Pos. 439 von Carsten Horn	21.10.26
4	419	09.07.	Suhlendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Salzwedeler Str. wird zu schnell gefahren - Straße außerorts sperren, Industriegebiet Rotkuhlring durch nachts haltende LKW-Fahrer verschmutzt - LKW Halteverbot einrichten	Suhlendorf, Salzwedeler Straße und Rotkuhlring	Überhöhte Geschwindigkeit wäre mit Sperrung Fahrzeugverkehr nach Növenthien entschärft. LKW- Durchfahrtsverbot bereits eingerichtet. Siehe auch Pos. 228	21.10.26
4	420	09.07.	Suhlendorf	Verunreinigung, Dixi-Klo für LKW-Fahrer aufstellen	Suhlendorf, Rotkuhlring	siehe Pos. 419	21.10.26
4	421	09.07.	Suhlendorf	Beschilderung, Verblastes Tempo 30- Schild - weiteres Hinweisschild auf "Handwerksmuseum" an der Raiffeisenstraße	Suhlendorf, Im Suhl vor dem Tore	Vorhandenes Schild wird ausgewechselt und Museumsschild wird weiter nach vorne versetzt	21.10.26

Hecke vom Bauhof zurück geschnitten im August 2026

e

4	422	09.07.	Suhlendorf	1. Kurve/ Einmündung L265 im Einmündungsbereich Uelzener Straße zu eng, 2. In Batensen ist die Radfahrermarkierung auf L265 irreführend sowie Schild für Radweg nach Gr. Ellenberg übersehbar	1. Suhlendorf L265 innerorts Bereich Marktplatz, 2. Batensen Abzweig Fahrradweg nach Gr. Ellenberg	zu 1. siehe Pos. 439 zu 2. siehe Maßnahmen Batensen.	21.10.26
4	423	09.07.	Suhlendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Tempo 30 oder verkehrsberuhigende Maßnahmen auf Mühlenbergstraße	Suhlendorf, Mühlenbergstraße	Ca. 4-6 Pflanzborde/Einbuchtungen setzen (Anwohner im Vorfeld befragen)	21.10.26
4	424	09.07.	Suhlendorf	Beschilderung, Radwegschild mit Hinweis nach Gr. Ellenberg aufstellen (siehe auch Nr. 422)	Batensen, Abzweig Fahrradweg nach Gr. Ellenberg	Schild ist bereits aufgestellt	21.10.26
4	425	09.07.	Suhlendorf	Beleuchtung, eine weitere Straßenlaterne notwendig	Suhlendorf, Kreuzung Talweg Hohe Luft	klären mit Hinweisgeber wo genau die Laterne notwendig wird? Frage nach Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung bleibt	21.10.26
4	426	09.07.	Suhlendorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, Querungshilfe der B71 für Radverkehr	Groß Ellenberg, B71 innerorts	siehe Maßnahme aus Ortsteil Gr. Ellenberg	21.10.26
4	427	09.07.	Suhlendorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, beim Abbiegen auf Bevensener Straße versperren die Bäume an der Bevensener Str. die Sicht für Feuerwehrfahrzeuge / zweite Abfahrt vom Feuerwehrhaus über Übungsplatz auf Bevensener Str. schaffen	Suhlendorf, Bevensener Straße, Drawehner Ring, Hansenstraße	Auf Eigentümer zugehen um Bäume ausschneiden zu lassen. Weitere/zweite Zufahrt berücksichtigen wenn Feuerwehhauserweiterung ansteht	21.10.26
4	428	09.07.	Suhlendorf	Sicherheit Fußgänger/ Radfahrer, Schotterung des Seitenraumes an L265 auf der Seite des Sportplatz bis zur Kreuzung B71	L265 außerorts Suhlendorf, Verlängerung Bevensener Straße	Besser wäre neuen Fahrradweg auf anderer Straßenseite bauen --> im Rat behandeln	21.10.26
4	429	09.07.	Suhlendorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, Spitzer Winkel von der Kölauer Straße auf die Bodenteiche Straße (L265) ist nach links schlecht einsehbar - Verkehrsspiegel sinnvoll	Suhlendorf, Bodenteicher Straße Ecke Kölauer Straße	Markierung für den Fahrtweg auf Kölauer Str. aufbringen	21.10.26
4	430	09.07.	Suhlendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Tempo 30 auf der gesamten Ortsdurchfahrt (L265) - Lärmschutz	Suhlendorf, L265 komplette Ortsdurchfahrt	Tempo 30 wird beantragt	21.10.26
4	431	09.07.	Suhlendorf	Weg über Wiese von Drawehner Ring zur Nestauer Straße, aktuell vom Eigentümer nicht gewünscht - sollte deshalb in Schotter eingerichtet werden.	Suhlendorf, Verbindung zwischen Drawehner Ring und Nestauer Str.	siehe Pos. 432	21.10.26
4	432	09.07.	Suhlendorf	Möglicher Weg über Land von Eckhard Krug von Drawehner Ring zur Nestauer Straße sollte in Schotter eingerichtet und mit Poller begrenzt werden.	Suhlendorf, Verbindung zwischen Drawehner Ring und Nestauer Str.	Erneuter Versuch den Eigentümer (inkl. Familie) von der Maßnahme zu überzeugen wird unternommen	21.10.26

4	433	09.07.	Suhlendorf	Große Unsicherheit für alle Verkehrsteilnehmer besonders Kinder, Rollerfahrer, Fahrradfahrer, Kinderwagen usw. auf Weg zur Schule und Sportplatz und Dorfmitte	Suhlendorf, Kreuzung Mühlenbergstraße/ Uelzener Straße/ Schulstraße	siehe Pos. 401	21.10.26
4	434	09.07.	Suhlendorf	Verkehrsberuhigung, zusätzliche Straßenlampe zur Verkehrsberuhigung (Ortsbeginn nicht ersichtlich) - Verengung der Einfahrtsstraße durch Bepflanzung (z.B. wie Ortsausgang Növenthien nach Nestau)	Suhlendorf, Ortseingang aus Richtung Klein Ellenberg - Ilkenbergstraße	Zus. Laterne ist sinnvoll! Direkt hinter Ortsschild Str. mit einen Streifen Pflastersteine versehen	21.10.26
4	435	09.07.	Suhlendorf	Beleuchtung, Birke an Straßenlampe (Friedhof) fällen wegen Verschattung / Bewuchs an der Bushaltestelle zurückschneiden / Eckgrundstück Wilhelm-Klipp-Straße- Rautenbergstraße Baum kürzen wegen Verschattung der Straßenbeleuchtung	Suhlendorf, Rautenbergstraße Ecke Mühlenbergstraße und Wilhelm-Klipp-Str.	Birke an Ecke Mühlenbergstr. zurückschneiden, Laterne mit Doppelkopf ausstatten (eine Seite ggf. mit Peitsche). Bushaltestelle Mühlenbergstr. sollte barrierefrei für 2028/2029 geplant werden. Baum an Wilhelm-Klipp-Str. stark zurückschneiden lassen (Eigentümer Schulz dazu auffordern).	21.10.26
4	436	09.07.	Suhlendorf	Autos zu schnell, daher Tempo 30 Zone - Baumbewuchs zu stark, Landesstraße braucht eine zusätzliche Querung - Tempo 30 Mühlenbergstraße	Suhlendorf, Kreuzung Mühlenbergstraße/ Uelzener Straße/ Schulstraße - Landesstraße 265	wo genau ist der Baumbewuchs zu stark?	21.10.26
4	437	04.07.	Suhlendorf	Unübersichtlicher Straßenbereich, Querung L265 Bereich Marktplatz Tempe 30 oder Fußgängerüberweg mit Absenkung der Bordsteine im Bereich	Suhlendorf, Landesstraße L265- Bodenteicher Straße	Tempo 30 wird beantragt ...wo sollten dann die Bordsteine abgesenkt werden???	21.10.26
4	438	05.07.	Suhlendorf	Überhöhte Geschwindigkeit, mehr Verkehrskontrollen durch Blitzer	Suhlendorf, Bodenteicher Straße Ortsein- und Ausgang	Wird beim LK eingefordert	21.10.26
4	439	06.07.	Suhlendorf	Fehlende Verkehrsführung, Fahrbahnmarkierung Abzweig Uelzener Straße auf die L265 (siehe Foto)	Suhlendorf, Einmündungsbereich Uelzener Straße (Marktplatz) auf L265	Mit LK klären, ob Markierungen möglich sind. Tempo 30 wäre zus. hilfreich	21.10.26
4	440	08.07.	Suhlendorf	Überhöhte Geschwindigkeit auf Mühlenbergstraße, Gefahrenstelle durch dort parkenden LKW (nachtsüber), Tempo 30- Zone Schlesierweg mit rechts vor links wird nicht eingehalten, Jugendliche auf E-Scooter auch zu zweit unterwegs	Suhlendorf, Mühlenbergstraße und Schlesierweg	LKW- Fahrer sollte seitens Verwaltung SG angesprochen werden (Parken 22-6 Uhr nicht erlaubt) Infobroschüre/ Flyer und Internetseite mit Info zu SDS gestalten (Hinweise auf Verkehrsregeln u.a. "rechts vor links" dort mit aufnehmen)	21.10.26
4	441	06.07.	Suhlendorf	Kritische Verkehrsführung, die Verkehrsinsel in der Einfahrt auf die Straße Im Loos wird von den Autofahrern falsch genutzt - evtl. Rückbau der Verkehrsinsel	Suhlendorf, Kreuzung Uelzener Straße/ Im Loos	Vorgeschlagende Maßnahme ist nicht verhältnismäßig. Insel kann je nach Situation unterschiedlich umfahren werden - bislang kein Unfallschwerpunkt.	21.10.26

4	442	08.07.	Suhldorf	Schulwegsicherheit, Verlängerung der Tempo 30- Zone auf Bodenteicher Straße, mindestens bis Marktplatz und Ausweitung der Tempo 30- Zone auf die Straße Am Alten Wehrturm in Richtung Salzwedel über die Bushaltestelle hinaus	Suhldorf, Bevensener Straße und Bodenteicher Straße (L265)	Tempo 30 wird auf L265 beantragt, Tempo 30 auf K.-Str. wg. Bushaltestelle schwierig - mit M. Schild klären ob dies wg. hochfrequentierten Schulweg möglich ist	21.10.26
4	443	09.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, L265 Fahrbahneinengung am Ortseingang aus Richtung Bodenteich	Suhldorf, L265 Ortseingang Bodenteicher Straße	Ist nicht verhältnismäßig, mit Tempo 30 wäre dies entschärft	21.10.26
4	444	12.07.	Suhldorf	Zustand Gehwege und Beleuchtung, zugewachsene Bürgersteige und Straßenbeleuchtung , Einfahrten, Ausfahrten und Einmündungen freischneiden	Suhldorf, Allgemein	Bürger wurden bereits angeschrieben - jetzt Maßnahmen verschärfen über Ordnungsamt	21.10.26
4	445	15.07.	Suhldorf	Überhöhte Geschwindigkeit, Tempo- 30 km/h wird nicht eingehalten und es fehlt ein Tempo 30- Schild am Ende Hohe Luft (Ortsausgang)	Suhldorf, Hohe Luft	Tempo 30 Schild ist vorhanden	21.10.26
4	446	02.03.	Suhldorf	Schulwegsicherheit, 1. das Durchfahrtsverbot vom Buswendeplatz in die weiterführende Schulstraße wird von Motorradfahrern nicht beachtet, 2. Verbindungsweg zwischen Schulstraße und Am Biotop wird ebenfalls das Durchfahrtsverbot für Motorräder nicht beachtet - Lösung; Duchfahrtverhindernde Bügel aufstellen	Suhldorf, Schulstraße	zu 1. Für Motorradfahrer bereits gesperrt. Im konkreten Falle durch Beobachter zur Anzeige bringen zu 2. Bügel wären hier nicht verhältnismäßig und für Fahrradfahrer nachteilig	21.10.26
4	447	30.08.	Suhldorf	Gefahrenbereich B71 außerorts, Linksabbiegespur auf Straße nach Batensen oder mindestens Überholverbot notwendig	B71 außerorts Richtung Groß Ellenberg	siehe Pos. 329 (Maßnahme mit einseitigem Überholverbot)	21.10.26